

# In hoeverre is een kerkelijke gemeente toegankelijk voor mensen met een beperking?

## Hervormde Gemeente te Ede

**Tekst** Nico de Jong **Beeld** Hervormde Gemeente te Ede

**Om een beeld te krijgen in hoeverre een willekeurige kerkelijke gemeente haar kerkgebouwen op orde heeft als het gaat om mensen met een lichamelijke beperking hebben we een aantal vragen gesteld aan de Hervormde gemeente te Ede. Hierop ontvingen we een reactie die betrekking heeft op 4 van de 5 kerkgebouwen die deze gemeente heeft. Het betreft de Nieuwe Kerk, de Oude Kerk, de Ark en de Sionkerk. Wellicht kan dit voor u de aanleiding zijn om de situatie van uw eigen kerkelijke gemeente eens onder de loep te nemen en na te gaan waar de verbeterpunten liggen.**

### Toegankelijkheid buiten

Voor wat betreft de bezoekers die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel zijn alle genoemde kerkgebouwen goed te bereiken. De bestrating is op genoemde locaties voldoende effen voor mensen die slecht ter been zijn. Ten aanzien van de aanwezigheid van een gehandicaptenparkeerplaats is het beeld per kerkgebouw verdeeld. De Nieuwe Kerk heeft nauwelijks eigen parkeer ruimte, dus ook niet voor gehandicapten. Bij de Oude Kerk is er de mogelijkheid van een ontheffing om te parkeren in de nabijheid van de kerk of anders is er de mogelijkheid om mensen vlak voor de kerk te laten uitstappen en elders te parkeren. Het gebouw van De Ark heeft twee parkeerplaatsen bestemd voor gehandicapten met daarbij een verkeersbord dat daarop wijst. Bij de Sionkerk is dat voor één parkeerplaats het geval. Verder is er op alle genoemde locaties de mogelijkheid voor mensen die daar behoefte aan hebben om gebruik te maken van een ophaaldienst om de kerkdiensten te bezoeken. Bij alle kerkgebouwen ontbreken markeringen voor mensen met een visuele beperking. Denk dan bijvoorbeeld aan geleidelijnen en reliëftegels in de bestrating.

### Interieur

Alle kerkgebouwen zijn uitgerust met een gehandicaptentoilet. In de kerkzaal is op alle locaties een ringleiding aanwezig waardoor personen met een auditieve beperking de sprekers beter kunnen volgen. Als het gaat om in de kerkzaal te komen met een rolstoel of scootmobiel hebben bijna alle gebouwen daartoe de mogelijkheden en kunnen er soms nog extra stoelen worden weggehaald. Alleen in de Nieuwe Kerk zijn de mogelijkheden beperkt. Verder zijn de gangen en deuren in alle kerken voldoende breed om een voldoende doorgang te bieden. Ook met het oog op noodsituaties is het van belang dat mensen met

een beperking snel in veiligheid kunnen worden gebracht. De vluchtroutes in de kerken zijn duidelijk aangegeven, alleen heeft de Sionkerk een drempel bij de toegangsdeuren van de kerkzaal. In het kader van de veiligheid is het ook belangrijk om in het BHV-plan op te nemen hoe bij een incident wordt omgegaan met bezoekers in het gebouw met een beperking. In de meeste kerkgebouwen is daaraan nog geen aandacht besteed. In de wijkgemeente De Ark wordt het BHV-plan momenteel herzien en zal dit aandachtspunt worden meegenomen.

